



MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

(0.) Műszaki vizsgálati bizonyítvány azonosító száma:	27-24/0016982/10				
(1.) Járműazonosító szám (VIN vagy alvázszám):	TSMNZC92S00345585				
(2.) Forgalmi rendszám és a nyilvántartó állam országjelzése:	- HU				
(3.) A vizsgálat helye és időpontja:	6728 Szeged, Kereskedő köz 5/A-5/B. 2024.03.21.				
(4.) A kilométer-számláló állása a vizsgálat idején, amennyiben rendelkezésre áll:	186932				
(5.) A jármű osztálya (járműkategória), amennyiben rendelkezésre áll:	M1				
(6.) Azonosított hibák és minősítésük:					
Hiba helye					
hátulról	oldalról	Vizsgálat köre	A hiba megnevezése (megjegyzés)	Érték	Minősítés
(7.) A műszaki vizsgálat eredménye / a jármű átfogó értékelése:		A fenti műszaki adatokkal azonosított jármű megfelel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet előírásainak.			
(8.) A következő időszakos vizsgálat időpontja:		2026.03.21.			
(9.) A vizsgálatot végző szervezet neve és a vizsgálatért felelős vizsgabiztos aláírása és azonosítója:		Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal U900001033 Vizsgabiztos aláírás, bélyegző			
(10.) Egyéb információk:					
-a jármű jellegkódja:		AB Ferdehátú limuzin			
-az időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója:		27-24/0016982			
-eredeti alvázszám:		-			
A jármű kilométer óra állásai:-					

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal vezetője nevében és megbízásából
dr. Horesnyi Julianna főosztályvezető

