

## RTX536 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:  
JSZP/RTX536/105123287/23072024/A

Gyártmány	<b>LAND ROVER</b>
Kereskedelmi leírás	<b>DISCOVERY</b>
Típusjel	<b>LJ</b>
Forgalmi állapot	<b>Forgalomba helyezve</b>
Körözési információk	<b>A jármű nem áll körözés alatt!</b>

### JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	<b>1991.01.04.</b>
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	<b>2020.11.11.</b>
Eddigi tulajdonosok száma	<b>2</b>
Jelenlegi tulajdonosok száma	<b>1</b>
Nyilvántartott rendszám	<b>RTX536</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2026.06.26.</b>

### JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>LAND ROVER</b>
Kereskedelmi leírás	<b>DISCOVERY</b>
Típusjel	<b>LJ</b>
Jármű kategória	<b>M1 - Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>1991</b>

### MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>12L15789A</b>
Hengerűrtartalom	<b>2 495 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>83 kW</b>

Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>00 - Katalizátor nélküli</b>
Sebességváltó	<b>0 - Mechanikus / Normál</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe **08 SZÜRKE**

Együttes tömeg **2 720 kg**

Saját tömeg **2 000 kg**

Ülések száma vezetővel **5**

Állóhelyek száma **0**

## VONTATHATÓ TÖMEG

Fékezetten **2 000 kg**

Fékezettlenül **750 kg**

Fék nélkül **750 kg**

Ráfutófékkal **2 000 kg**

## SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

---

## ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2022.10.10.

### VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valóságát megállapítom.**

### VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,a856b46a-d498-4967-817f-4207b3276e17](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,a856b46a-d498-4967-817f-4207b3276e17)

## ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2020.11.06.

### VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valóságát megállapítom.**

### VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,aac4c9b6-9c77-47a2-b42d-e31e5d7f4b98](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,aac4c9b6-9c77-47a2-b42d-e31e5d7f4b98)

## FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

---

### FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg **Forgalomba helyezve**

Kezdetre **2020.11.11.**

## MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

---

### MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2024.06.26.

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>C</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2026.06.26.</b>

### JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>LAND ROVER</b>
Kereskedelmi leírás	<b>DISCOVERY</b>
Típusjel	<b>LJ</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>1991</b>

### MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>12L15789A</b>
Motorkód	<b>12L</b>
Hengerűrtartalom	<b>2 495 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>83 kW</b>
Üzem mód	<b>Diesel</b>
Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>00</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

### EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>08 - Szürke</b>
Jármű jelleg	<b>Kombi</b>

Együttes tömeg	<b>2 720 kg</b>
Saját tömeg	<b>2 000 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Igen</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>2</b>

## VONTATHATÓ TÖMEG

Fékezetten	<b>750 kg</b>
Fékezettlenül	<b>750 kg</b>
Ráfutófékkal	<b>2 000 kg</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

### Záradékok

**056 Új alvázszám TSCM12395L0803434 048 Egyéb záradék: E/1775/20.09. sz. igazságügyi műszaki szakértői vélemény alapján hatósági alvázszámmal ellátva. 190 Vámtarifaszám: 8703 048 Egyéb záradék: első magyarországi nyilv. vétel időpontja helyesen (I): 2020.11.11.. 062 Kapcsolási magassága: 420 (mm) 048 Egyéb záradék: környezetvédelmi osztályba sorolás helyesen (V.9): 00-ENSZ-EGB 83.00-83.01/A vagy 49.00-49.01/A - dízel-motoros. 048 Egyéb záradék: járműjelleg helyesen: AC-Kombi 048 Egyéb záradék: sebességváltó típus helyesen: 0-Fokozatváltó (5 fokozat)**

### Alvizsgák eredményei

**Összkerékajítás vizsgálata: Sikeres**

### Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 203215 (2024.06.26. 10:35).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

### Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,75b7566e-d435-4692-b36e-be40044d31c1](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,75b7566e-d435-4692-b36e-be40044d31c1)

**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2020.11.04.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>C</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2022.11.04.</b>

**JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK**

Gyártmány	<b>LAND ROVER</b>
Kereskedelmi leírás	<b>DISCOVERY</b>
Típusjel	<b>LJ</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>1991</b>

**MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK**

Motorszám/kód	<b>12L15789A</b>
Motorkód	<b>12L</b>
Hengerűrtartalom	<b>2 495 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>83 kW</b>
Üzem mód	<b>Diesel</b>
Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>00</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

**EGYÉB MŰSZAKI ADATOK**

Elsődleges szín	<b>08 - Szürke</b>
Jármű jelleg	<b>Kombi</b>
Együttes tömeg	<b>2 720 kg</b>
Saját tömeg	<b>2 000 kg</b>

Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Igen</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>2</b>

## VONTATHATÓ TÖMEG

Fékezetten	<b>750 kg</b>
Fékezettlenül	<b>750 kg</b>
Ráfutófékkal	<b>2 000 kg</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

### Záradékok

**062 Kapcsolási magassága: 420 (mm) 056 Új alvázszám TSCM12395L0803434 048 Egyéb záradék: E/1775/20.09. sz. igazságügyi műszaki szakértői vélemény alapján hatósági alvázszámmal ellátva. 190 Vámtarifaszám: 8703 033 Vontathat 750 kg megengedett össztömegű féknélküli pótkocsit 034 Vontathat 2000 kg megengedett össztömegű ráfutófékes pótkocsit**

### Alvizsgák eredményei

**Összkerékajítás vizsgálata: Sikeres**

### Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 5. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 186352 (2020.11.04. 13:49).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

### Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,8e428e67-700e-4bc4-9ea7-2330d7a64ada](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,8e428e67-700e-4bc4-9ea7-2330d7a64ada)

**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2020.10.05.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>C</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>-</b>

**JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK**

Gyártmány	<b>LAND ROVER</b>
Kereskedelmi leírás	<b>DISCOVERY</b>
Típusjel	<b>LJ</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>1991</b>

**MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK**

Motorszám/kód	<b>12L15789A</b>
Motorkód	<b>12L</b>
Hengerűrtartalom	<b>2 495 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>83 kW</b>
Üzem mód	<b>Diesel</b>
Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>00</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

**EGYÉB MŰSZAKI ADATOK**

Elsődleges szín	<b>08 - Szürke</b>
Jármű jelleg	<b>Kombi</b>
Együttes tömeg	<b>2 720 kg</b>
Saját tömeg	<b>2 000 kg</b>



Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Igen</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>2</b>

## VONTATHATÓ TÖMEG

Fékezetten	<b>750 kg</b>
Fékezettlenül	<b>750 kg</b>
Ráfutófékkel	<b>2 000 kg</b>

## AZONOSÍTOTT HIBÁK

### 1. HIBA

Vizsgált részegység

**Alváz és az alvázra erősített részek / Vezetőfülke és karosszéria / Egyéb ülések**

Hiba leírása

**Alváz és az alvázra erősített részek / Vezetőfülke és karosszéria / Egyéb ülések - Hibás állapotú vagy nem megfelelően rögzített ülések (másodlagos alkatrészek). Hibás állapotú vagy nem megfelelően rögzített ülések (főalkatrészek). Nem megfelelő mechanikai biztosítás**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

### 2. HIBA

Vizsgált részegység

**Alváz és az alvázra erősített részek / Vezetőfülke és karosszéria / Vezetőülés / lábtartó**

Hiba leírása

**Alváz és az alvázra erősített részek / Vezetőfülke és karosszéria / Vezetőülés / lábtartó - Az ülés mozog vagy a háttámla nem rögzíthető**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

### 3. HIBA

Vizsgált részegység

**Fékberendezés / Műszaki állapot és üzemképesség / Merev fékcsövek**

Hiba leírása

**Fékberendezés / Műszaki állapot és üzemképesség / Merev fékcsövek - A csövek sérültek vagy túlságosan korrodáltak. A blokkolás vagy a szivárgás közvetlen kockázata révén befolyásolja a fékek működését**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

### 4. HIBA

Vizsgált részegység

**Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Első és hátsó ködlámpák / A követelményeknek való megfelelés**

Hiba leírása

**Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Első és hátsó ködlámpák / A követelményeknek való megfelelés - Nem jóváhagyott / elhelyezés nem megfelelő / elektromos kapcsolás nem megfelelő**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

### 5. HIBA

Vizsgált részegység

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Általános állapot**

Hiba leírása

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Általános állapot - Túlzott korrózió, amely befolyásolja a szerelvény merevségét**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG**

### 6. HIBA

Vizsgált részegység

**Alváz és az alvázra erősített részek / Vezetőfülke és karosszéria / Állapot**

Hiba leírása

**Alváz és az alvázra erősített részek / Vezetőfülke és karosszéria / Állapot - Engedély nélküli átalakítás3./ Túl kicsi a távolság a jármű forgó vagy mozgó alkatrészeihez, illetőleg az**

**útfelülethez képest. / Vezetőfülke, bukókeret nem megfelelő. / Vezetőfülke, bukókeret korrodált sérült, deformált. / Éles, veszélyes szélék a vezetőfülkében, bukókereten**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG**

## 7. HIBA

Vizsgált részegység

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Kipufogócsövek és kipufogódob**

Hiba leírása

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Kipufogócsövek és kipufogódob - Korrodált**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG**

## 8. HIBA

Vizsgált részegység

**Környezetterhelés / A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések / Folyadékszivárgások**

Hiba leírása

**Környezetterhelés / A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések / Folyadékszivárgások - Bármilyen enyhe, vagy túlzott folyadékszivárgás - a víz kivételével -, amely károsíthatja a környezetet vagy veszélyeztetheti a többi közlekedő biztonságát**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

**056 Új alvázsám TSCM12395L0803434 036 Vontathat 750 kg megengedett össztömegű féknélküli vagy 2000 kg megengedett össztömegű ráfutófékes pótkocsit 062 Kapcsolási magassága: 420 (mm) 048 Egyéb záradék: E/1775/20.09. sz. igazságügyi műszaki szakértői vélemény alapján hatósági alvázsámmal ellátva. 190 Vámtarifaszám: 8703**

Alvizsgák eredményei

**Alvázsám beütés: Sikertelen Összkerékajtás vizsgálata: Sikeres**

Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatória: 5. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 186337 (2020.10.05. 13:54).**


## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,7ca81a19-6048-4ccc-aba8-59dfe60776b9](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,7ca81a19-6048-4ccc-aba8-59dfe60776b9)

## FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

### FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



### RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállás
<b>2020.10.05.</b>	<b>186 337</b>
<b>2020.11.04.</b>	<b>186 352</b>
<b>2022.10.03.</b>	<b>202 995</b>
<b>2022.10.03.</b>	<b>202 995</b>
<b>2024.06.26.</b>	<b>203 215</b>

Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

## BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

Az adatszolgáltatás időpontja: 2024.07.23. 23:44:15