

## SWA499 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:  
JSZP/SWA499/104848986/20072024/A

Gyártmány	<b>BMW</b>
Kereskedelmi leírás	<b>X3 XDRIVE20D</b>
Típusjel	<b>G3X</b>
Forgalmi állapot	<b>Forgalomba helyezve</b>
Körözési információk	<b>A jármű nem áll körözés alatt!</b>

### JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	<b>2018.07.03.</b>
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	<b>2021.09.17.</b>
Eddigi tulajdonosok száma	<b>2</b>
Jelenlegi tulajdonosok száma	<b>1</b>
Nyilvántartott rendszám	<b>SWA499</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2024.07.30.</b>

### JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>BMW</b>
Kereskedelmi leírás	<b>X3 XDRIVE20D</b>
Típusjel	<b>G3X</b>
Jármű kategória	<b>M1 - Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2018</b>

### MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>B47D20A</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 995 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>140 kW</b>

Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>15 - EURO VI</b>
Sebességváltó	<b>2 - Automata</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe	<b>06 KÉK</b>
Együttes tömeg	<b>2 420 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 825 kg</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Állóhelyek száma	<b>0</b>

## SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

---

### ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2022.04.08.

#### VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

#### VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,81560d3d-e6b9-492f-bf27-7dddb68f08ef](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,81560d3d-e6b9-492f-bf27-7dddb68f08ef)

## ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2021.09.17.

### VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

**A jármű alvázsáma eredeti.**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

### VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,7b9276bc-48f1-4d5b-8336-9170ad8706cb](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,7b9276bc-48f1-4d5b-8336-9170ad8706cb)

## FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

### FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg	<b>Forgalomba helyezve</b>
Kezdet	<b>2021.09.17.</b>

### FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁSOK

Záradék megnevezése

**TULAJDONJOG A MEGJEGYZÉS SZERINTI PÉNZINTÉZET RÉSZÉRE FENNTARTVA**

## MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

### MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2021.07.22.

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2024.07.30.</b>

### JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>BMW</b>
Kereskedelmi leírás	<b>X3 xDrive20d</b>
Típusjel	<b>G3X</b>
EK típus-jóváhagyási szám	<b>e1*2007/46*1797*03</b>

Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2018</b>

### MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>B47D20A</b>
Motorkód	<b>B47D20A</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 995 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>140 kW</b>
Üzem mód	<b>Diesel</b>
Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>15</b>
Sebességváltó	<b>2 - Automata (6 fokozattal)</b>

### EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>06 - Kék</b>
Jármű jelleg	<b>Kombi</b>
Együttes tömeg	<b>2 420 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 825 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerék hajtás	<b>Igen</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>2</b>

### VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

**190 Vámtarifaszám: 8703 216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított Motorkód:B47D20A**

Alvizsgák eredményei

**Összkerék hajtás vizsgálata: Sikeres**

Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Külföldi járműokmány száma: ZBI210892391 A honosítási eljárás eredményesen megtörtént a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 4./C §-a alapján; A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 59554 (2021.07.22. 12:04).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,0c541a5e-fc7c-47df-81ce-f2ade631202b](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,0c541a5e-fc7c-47df-81ce-f2ade631202b)

## FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

### FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



### RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállás
<b>2021.07.22.</b>	<b>59 554</b>
<b>2022.04.12.</b>	<b>78 032</b>

Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

## BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

Az adatszolgáltatás időpontja: 2024.07.20. 17:25:06