

## JLY501 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:  
JSZP/JLY501/104949404/22072024/A

Gyártmány	<b>MCC</b>
Kereskedelmi leírás	
Típusjel	<b>SMART</b>
Forgalmi állapot	<b>Forgalomba helyezve</b>
Körözési információk	<b>A jármű nem áll körözés alatt!</b>

### JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	<b>2004.10.27.</b>
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	<b>2004.10.27.</b>
Eddigi tulajdonosok száma	<b>10</b>
Jelenlegi tulajdonosok száma	<b>1</b>
Nyilvántartott rendszám	<b>JLY501</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2024.12.22.</b>

### JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>MCC</b>
Kereskedelmi leírás	
Típusjel	<b>SMART</b>
Jármű kategória	<b>M1 - Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2003</b>

### MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>15077030491641</b>
Hengerűrtartalom	<b>698 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>45 kW</b>

Üzemanyag	<b>Benzin</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>09 - Szabályozott katalizátor OBD rendszerrel Euro IV.</b>
Sebességváltó	<b>2 - Automata</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe	<b>06 KÉK</b>
Együttes tömeg	<b>990 kg</b>
Saját tömeg	<b>815 kg</b>
Ülések száma vezetővel	<b>2</b>
Állóhelyek száma	<b>0</b>

## SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

### SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉSEK

Származási ország	Ellenőrzés eredménye
<b>AUSZTRIA</b>	<b>Tisztázott</b>

### ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2024.06.17.

### VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

**A jármű alvázsáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű nem rendelkezik motorszámmal, de külső jogtalan beavatkozás nyoma nem észlelhető.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszám táblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatai és a járműokmányon szereplő egyedi azonosító adatok egymástól való eltérését megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy az eltérés adminisztrációs, illetve gyártási hiba miatt következett be. A jármű egyedi azonosító adataiban külső erő hatására elváltozás állt be, de külső jogtalan beavatkozás nyoma nem**

**látható.**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,e8f61ec7-35ae-4b15-9038-8a65b8e3af24](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,e8f61ec7-35ae-4b15-9038-8a65b8e3af24)**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2023.01.27.**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,15d09127-b986-4a1f-9c65-c6c087f7d697](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,15d09127-b986-4a1f-9c65-c6c087f7d697)**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2021.09.16.**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,3c9b6538-90fe-4c80-84eb-d05c4d72a349](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,3c9b6538-90fe-4c80-84eb-d05c4d72a349)

**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2021.04.09.**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

**A jármű alvázsáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,69326b82-3bca-4bb7-bfed-60bdafc65163](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,69326b82-3bca-4bb7-bfed-60bdafc65163)

**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2010.02.10.**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak a valódiságát megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy a jármű és a járműhöz tartozó okmány vizsgált műszaki adatai eltérnek egymástól, külső jogtalan beavatkozás nyoma nem látható.**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,d2c19f4c-4978-4991-98e8-93452ddf0b32](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,d2c19f4c-4978-4991-98e8-93452ddf0b32)

**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2006.05.24.**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,41341cea-1eb4-4f51-afeb-95d422829326](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,41341cea-1eb4-4f51-afeb-95d422829326)

**FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS**

---

## FORGALOMBAN TARTÁS


Jelleg **Forgalomba helyezve**  
Kezdetre **2024.06.05.**

## MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

A járműhöz nem tartoznak a műszaki állapotára vonatkozó adatok.

## FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

### FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



### RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállás
<b>2013.10.18.</b>	<b>154 085</b>
<b>2015.10.06.</b>	<b>185 486</b>
<b>2017.10.17.</b>	<b>219 727</b>
<b>2020.11.23.</b>	<b>246 840</b>
<b>2020.11.24.</b>	<b>246 844</b>
<b>2021.02.07.</b>	<b>247 007</b>
<b>2021.09.05.</b>	<b>258 827</b>
<b>2022.12.22.</b>	<b>259 103</b>
<b>2023.01.26.</b>	<b>259 179</b>

## BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

---

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

---

Az adatszolgáltatás időpontja: 2024.07.22. 02:33:43