

RRP940 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:
JSZP/RRP940/105122320/23072024/A

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Gyártmány | VOLKSWAGEN |
| Kereskedelmi leírás | BORA |
| Típusjel | 1J |
| Forgalmi állapot | Forgalomba helyezve |
| Körözési információk | A jármű nem áll körözés alatt! |

JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Első nyilvántartásba vétel | 2002.01.28. |
| Első Mo.-i nyilvántartásba vétel | 2019.08.08. |
| Eddigi tulajdonosok száma | 5 |
| Jelenlegi tulajdonosok száma | 1 |
| Nyilvántartott rendszám | RRP940 |
| Műszaki érvényesség vége | 2025.06.29. |

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Gyártmány | VOLKSWAGEN |
| Kereskedelmi leírás | BORA |
| Típusjel | 1J |
| Jármű kategória | M1 - Személygépkocsi |
| Gyártás éve | 2002 |

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Motorszám/kód | BDE |
| Hengerűrtartalom | 2 792 cm³ |
| Teljesítmény | 150 kW |

| | |
|--------------------------|--|
| Üzemanyag | Benzin |
| Környezetvédelmi osztály | 06 - Szabályozott katalizátor OBD rendszerrel |
| Sebességváltó | 0 - Mechanikus / Normál |

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe **08 SZÜRKE**

Együttes tömeg **1 970 kg**

Saját tömeg **1 588 kg**

Ülések száma vezetővel **5**

Állóhelyek száma **0**

SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉSEK

| Származási ország | Ellenőrzés eredménye |
|-------------------|----------------------|
| SVÁJC | Tisztázott |

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2023.09.25.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Motorszámra tett megállapítás

A jármű motorszáma eredeti.

Rendszámra tett megállapítás

A jármű rendszám táblája gyári eredetű.

Regisztrációs matricára tett megállapítás

Megfelelő

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,c88a909b-d3cd-49df-8afe-5f5306431646

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2022.10.25.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Motorszámra tett megállapítás

A jármű motorszáma eredeti.

Rendszámra tett megállapítás

A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.

Regisztrációs matricára tett megállapítás

Megfelelő

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valóságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,2aa6b867-967b-49e1-ab77-f7a7e5568cf5

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2021.05.10.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Motorszámra tett megállapítás

A jármű motorszáma eredeti.

Rendszámra tett megállapítás

A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.

Regisztrációs matricára tett megállapítás

Megfelelő

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valóságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,02c4e2fe-32e2-4c6a-8783-729a6be77b09

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2020.01.27.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Motorszámra tett megállapítás

A jármű motorszáma eredeti.

Rendszámra tett megállapítás

A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.

Regisztrációs matricára tett megállapítás

Megfelelő

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valóságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,a6cd721a-9e6d-4a0f-bec4-f8115b050f60**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2019.08.08.**

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valóságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,eac67c87-0d9b-4c94-8709-28f9d116ddf6**FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS**

FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg **Forgalomba helyezve**Kezdetek **2019.08.08.**

MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2023.06.29.

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Első rendszám típusa | A |
| Hátsó rendszám típusa | A |
| Műszaki érvényesség vége | 2025.06.29. |

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Gyártmány | VOLKSWAGEN |
| Kereskedelmi leírás | BORA |
| Típusjel | 1J |
| Jármű kategória | M1 - személygépkocsi |
| Járműfajta | Személygépkocsi |
| Gyártás éve | 2002 |

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Motorszám/kód | BDE |
| Motorkód | BDE |
| Hengerűrtartalom | 2 792 cm³ |
| Teljesítmény | 150 kW |
| Üzem mód | Otto |
| Üzemanyag | Ólommentes benzin |
| Környezetvédelmi osztály | 06 |
| Sebességváltó | 0 - Fokozatváltó (6 fokozat) |

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-----------------|--------------------|
| Elsődleges szín | 08 - Szürke |
| Jármű jelleg | Limuzin |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Együttes tömeg | 1 970 kg |
| Saját tömeg | 1 588 kg |
| Szállítható személyek száma | 5 |
| Ülések száma vezetővel | 5 |
| Összkerékkehajtás | Igen |
| Tengelyek száma | 2 |
| Hajtott tengelyek száma | 2 |

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

048 Egyéb záradék: Első teng.18089 sz.sárga színű,hátsó teng.28089sz.sárga rugóval forg.helyezve..

Alvizsgák eredményei

Összkerékkehajtás vizsgálata: Sikeres

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 291838 (2023.06.29. 07:30).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,69b3d286-2223-451e-8b4c-d24fe135c8dc

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2021.06.29.

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Első rendszám típusa | A |
| Hátsó rendszám típusa | A |
| Műszaki érvényesség vége | 2023.06.29. |

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Gyártmány | VOLKSWAGEN |
| Kereskedelmi leírás | BORA |
| Típusjel | 1J |
| EK típus-jóváhagyási szám | x |
| Jármű kategória | M1 - személygépkocsi |

| | |
|-------------|------------------------|
| Járműfajta | Személygépkocsi |
| Gyártás éve | 2002 |

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Motorszám/kód | BDE |
| Motorkód | BDE |
| Hengerűrtartalom | 2 792 cm³ |
| Teljesítmény | 150 kW |
| Üzem mód | Otto |
| Üzemanyag | Ólommentes benzin |
| Környezetvédelmi osztály | 06 |
| Sebességváltó | 0 - Fokozatváltó (6 fokozat) |

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Elsődleges szín | 08 - Szürke |
| Jármű jelleg | Limuzin |
| Együttes tömeg | 1 970 kg |
| Saját tömeg | 1 588 kg |
| Szállítható személyek száma | 5 |
| Ülések száma vezetővel | 5 |
| Összkerékajítás | Igen |
| Tengelyek száma | 2 |
| Hajtott tengelyek száma | 2 |

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

048 Egyéb záradék: Első teng.18089 sz.sárga színű,hátsó teng.28089sz.sárga rugóval forg.helyezve.. 216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított 048 Egyéb záradék: hajtóanyaga helyesen (P.3): Ólommentes benzin. 048 Egyéb záradék: környezetvédelmi osztályba sorolás helyesen (V.9): 06-ENSZ-EGB 83.05/B (A) szerinti OBD-s (EURO-III).

Alvizsgák eredményei

Összkerékajítás vizsgálata: Sikeres

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 261048 (2021.06.29. 15:13).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,430582c5-58d2-4893-8560-e93476d469ca

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2019.07.30.

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Első rendszám típusa | A |
| Hátsó rendszám típusa | A |
| Műszaki érvényesség vége | 2021.07.30. |

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Gyártmány | VOLKSWAGEN |
| Kereskedelmi leírás | BORA |
| Típusjel | 1J |
| EK típus-jóváhagyási szám | x |
| Jármű kategória | M1 - személygépkocsi |
| Járműfajta | Személygépkocsi |
| Gyártás éve | 2002 |

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Motorszám/kód | BDE |
| Motorkód | BDE |
| Hengerűrtartalom | 2 792 cm³ |
| Teljesítmény | 150 kW |
| Üzem mód | Otto |
| Üzemanyag | Ólommentes benzin |
| Környezetvédelmi osztály | 06 |
| Sebességváltó | 0 - Fokozatváltó (6 fokozat) |

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Elsődleges szín | 08 - Szürke |
| Jármű jelleg | Limuzin |
| Együttes tömeg | 1 970 kg |
| Saját tömeg | 1 588 kg |
| Szállítható személyek száma | 5 |
| Ülések száma vezetővel | 5 |
| Összkerékajítás | Igen |
| Tengelyek száma | 2 |
| Hajtott tengelyek száma | 2 |

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

190 Vámtarifaszám: 8703 216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított 048 Egyéb záradék: Első teng.18089 sz.sárga színű,hátsó teng.28089sz.sárga rugóval forg.helyezve..

Alvizsgák eredményei

Összkerékajítás vizsgálata: Sikeres

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 7. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 249321 (2019.07.30. 10:55).


VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,e94438bb-94b1-42e4-869a-fa711a312f6e

FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

| Rögzítés dátuma | Óraállás |
|--------------------|----------------|
| 2019.07.30. | 249 321 |
| 2020.01.25. | 253 744 |
| 2021.05.10. | 257 958 |
| 2021.06.29. | 261 048 |
| 2022.10.22. | 275 366 |
| 2022.10.22. | 275 366 |
| 2023.06.29. | 291 838 |
| 2023.09.24. | 294 480 |
| 2023.09.24. | 294 480 |

Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

Az adatszolgáltatás időpontja: 2024.07.23. 23:18:46