

## ROR727 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:  
JSZP/ROR727/105078128/23072024/A

Gyártmány	<b>OPEL</b>
Kereskedelmi leírás	<b>AGILA</b>
Típusjel	<b>H00</b>
Forgalmi állapot	<b>Forgalomba helyezve</b>
Körözési információk	<b>A jármű nem áll körözés alatt!</b>

### JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	<b>2003.04.10.</b>
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	<b>2019.06.19.</b>
Eddigi tulajdonosok száma	<b>4</b>
Jelenlegi tulajdonosok száma	<b>1</b>
Nyilvántartott rendszám	<b>ROR727</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2024.11.04.</b>

### JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>OPEL</b>
Kereskedelmi leírás	<b>AGILA</b>
Típusjel	<b>H00</b>
Jármű kategória	<b>M1 - Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2003</b>

### MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>Z10XE19Q76652</b>
Hengerűrtartalom	<b>973 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>43 kW</b>

Üzemanyag	<b>Benzin</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>09 - Szabályozott katalizátor OBD rendszerrel Euro IV.</b>
Sebességváltó	<b>0 - Mechanikus / Normál</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe	<b>06 KÉK</b>
Együttes tömeg	<b>1 435 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 040 kg</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Állóhelyek száma	<b>0</b>

## VONTATHATÓ TÖMEG

Fékezetten	<b>800 kg</b>
Fékezettlenül	<b>350 kg</b>
Fék nélkül	<b>350 kg</b>
Ráfutófékkal	<b>800 kg</b>

## SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

---

**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2022.07.29.**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak a valódiságát megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy a jármű és a járműhöz tartozó okmány vizsgált műszaki adatai eltérnek egymástól, külső jogtalan beavatkozás nyoma nem látható.**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,205b5d32-5acd-4526-9e25-e96fa05ecb31](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,205b5d32-5acd-4526-9e25-e96fa05ecb31)

**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2021.01.05.**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,4715c2f7-976d-4ed5-9acf-5e77621428ca](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,4715c2f7-976d-4ed5-9acf-5e77621428ca)

**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2019.08.15.**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak a valódiságát megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy a jármű és a járműhöz tartozó okmány vizsgált műszaki adatai eltérnek egymástól, külső jogtalan beavatkozás nyoma nem látható.**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,3ab82a4b-f559-43e4-83af-9f838543b03c](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,3ab82a4b-f559-43e4-83af-9f838543b03c)**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2019.06.17.**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányok valódiságát megállapítom.**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,00a99f13-bdaa-44c3-b91c-470a2e320565](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,00a99f13-bdaa-44c3-b91c-470a2e320565)**FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS**

## FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg	<b>Forgalomba helyezve</b>
Kezdetre	<b>2021.01.05.</b>

## MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

---

### MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2022.11.04.

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2024.11.04.</b>

### JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>OPEL</b>
Kereskedelmi leírás	<b>Agila</b>
Típusjel	<b>H00</b>
EK típus-jóváhagyási szám	<b>e1*98/14*0141</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2003</b>

### MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>Z10XE19Q76652</b>
Motorkód	<b>Z10XE</b>
Hengerűrtartalom	<b>973 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>43 kW</b>
Üzem mód	<b>Otto</b>
Üzemanyag	<b>Ólommentes benzin</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>09</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

### EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>06 - Kék</b>
Jármű jelleg	<b>Ferdehátú limuzin</b>

Együttes tömeg	<b>1 435 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 040 kg</b>
Megengedett össztömeg	<b>2 262 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Nem</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>1</b>

## VONTATHATÓ TÖMEG

Fékezetten	<b>350 kg</b>
Fékezettlenül	<b>350 kg</b>
Ráfutófékkal	<b>800 kg</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

**048 Egyéb záradék: hajtóanyaga helyesen (P.3): Ólommentes benzin.**

Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 202568 (2022.11.04. 12:07).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,70780527-75e1-4ad7-b0f1-545a8647a32b](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,70780527-75e1-4ad7-b0f1-545a8647a32b)

**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2020.10.12.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2022.10.12.</b>

**JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK**

Gyártmány	<b>OPEL</b>
Kereskedelmi leírás	<b>Agila</b>
Típusjel	<b>H00</b>
EK típus-jóváhagyási szám	<b>E1*98/14*0141</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2003</b>

**MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK**

Motorszám/kód	<b>Z10XE19Q76652</b>
Motorkód	<b>Z10XE</b>
Hengerűrtartalom	<b>973 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>43 kW</b>
Üzem mód	<b>Otto</b>
Üzemanyag	<b>Ólommentes benzin</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>09</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

**EGYÉB MŰSZAKI ADATOK**

Elsődleges szín	<b>06 - Kék</b>
Jármű jelleg	<b>Ferdehátú limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>1 435 kg</b>

Saját tömeg	<b>1 040 kg</b>
Megengedett össztömeg	<b>2 262 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Nem</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>1</b>

## VONTATHATÓ TÖMEG

Fékezetten	<b>350 kg</b>
Fékezettlenül	<b>350 kg</b>
Ráfutófékkal	<b>800 kg</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 178247 (2020.10.12. 08:59).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,c50d7ec0-7457-46fd-8e96-aa9a73d5df5b](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,c50d7ec0-7457-46fd-8e96-aa9a73d5df5b)

**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2019.06.17.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2020.01.31.</b>

## JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>OPEL</b>
Kereskedelmi leírás	<b>AGILA</b>
Típusjel	<b>H00</b>
EK típus-jóváhagyási szám	<b>E1*98/14*0141</b>



Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2003</b>

### MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>Z10XE19Q76652</b>
Motorkód	<b>Z10XE</b>
Hengerűrtartalom	<b>973 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>43 kW</b>
Üzemanyag	<b>Ólommentes benzin</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>09</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

### EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>06 - Kék</b>
Jármű jelleg	<b>Ferdehátú limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>1 435 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 040 kg</b>
Megengedett össztömeg	<b>2 262 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>

### VONTATHATÓ TÖMEG

Fékezetten	<b>350 kg</b>
Fékezettlenül	<b>350 kg</b>
Ráfutófékkal	<b>800 kg</b>

### VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

**036 Vontathat 350 kg megengedett össztömegű féknélküli vagy 800 kg megengedett össztömegű ráfutófékes pótkocsit 062 Kapcsolási magassága: 420 (mm)**

Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Külföldi járműokmány száma: WP185966 A honosítási eljárás eredményesen megtörtént a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 4./C §-a alapján; A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 169948 (2019.06.17. 14:21).**


## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,b70c0662-cb97-4072-94ed-4b7cbba7e19a](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,b70c0662-cb97-4072-94ed-4b7cbba7e19a)

## FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

### FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



### RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállás
<b>2019.06.17.</b>	<b>169 948</b>
<b>2019.06.18.</b>	<b>169 948</b>
<b>2019.08.14.</b>	<b>170 566</b>
<b>2019.08.14.</b>	<b>170 566</b>
<b>2020.10.12.</b>	<b>178 247</b>
<b>2021.01.01.</b>	<b>180 570</b>
<b>2022.07.25.</b>	<b>200 758</b>
<b>2022.11.04.</b>	<b>202 568</b>

Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

## BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-

felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

---

Az adatszolgáltatás időpontja: 2024.07.23. 14:32:37