

AEGQ747 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:
JSZP/AEGQ747/105084118/23072024/A

Gyártmány	AUDI
Kereskedelmi leírás	AUDI A3
Típusjel	8P
Forgalmi állapot	Forgalomba helyezve
Körözési információk	A jármű nem áll körözés alatt!

JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	2004.01.07.
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	2023.11.14.
Eddigi tulajdonosok száma	1
Jelenlegi tulajdonosok száma	1
Nyilvántartott rendszám	AEGQ747
Műszaki érvényesség vége	2025.11.08.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	AUDI
Kereskedelmi leírás	AUDI A3
Típusjel	8P
Jármű kategória	M1 - Személygépkocsi
Gyártás éve	2004

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	BKC
Hengerűrtartalom	1 896 cm³
Teljesítmény	77 kW

Üzemanyag	Gázolaj
Környezetvédelmi osztály	10 - Diesel-Euro IV
Sebességváltó	0 - Mechanikus / Normál

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe	06 KÉK
Együttes tömeg	1 855 kg
Saját tömeg	1 364 kg
Ülések száma vezetővel	5
Állóhelyek száma	0

SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2023.11.08.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,59f0310f-3017-4005-b35b-96867f7c90a0

FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg	Forgalomba helyezve
Kezdetre	2023.11.14.

MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2023.11.08.

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	2025.11.08.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	AUDI
Kereskedelmi leírás	AUDI A3
Típusjel	8P
EK típus-jóváhagyási szám	e1*2001/116*0217*04
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	2004

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	BKC
Motorkód	BKC
Hengerűrtartalom	1 896 cm³
Teljesítmény	77 kW
Üzem mód	Diesel
Üzemanyag	Gázolaj
Környezetvédelmi osztály	10
Sebességváltó	0 - Fokozatváltó (5 fokozat)

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	06 - Kék
Jármű jelleg	Ferdehátú limuzin
Együttes tömeg	1 855 kg

Saját tömeg	1 364 kg
Szállítható személyek száma	5
Ülések száma vezetővel	5
Összkerékajítás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított 048 Egyéb záradék: A BFKH.Hat.al.forg.hely. Az adatlap 6 hónapig (2024.05.08.) érvényes.

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 4. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 227324 (2023.11.08. 12:09).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,e689f88b-8a29-4a30-bc04-173753aa2d8a

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2023.09.04.

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	-

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	AUDI
Kereskedelmi leírás	AUDI A3
Típusjel	8P
EK típus-jóváhagyási szám	e1*2001/116*0217*04
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	2004

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	BKC
Motorkód	BKC
Hengerűrtartalom	1 896 cm³
Teljesítmény	77 kW
Üzem mód	Diesel
Üzemanyag	Gázolaj
Környezetvédelmi osztály	10
Sebességváltó	0 - Fokozatváltó (5 fokozat)

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	06 - Kék
Jármű jelleg	Ferdehátú limuzin
Együttes tömeg	1 855 kg
Saját tömeg	1 364 kg
Szállítható személyek száma	5
Ülések száma vezetővel	5
Összkerékajítás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

AZONOSÍTOTT HIBÁK

1. HIBA

Vizsgált részegység

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Tengelyek / Tengelyek

Hiba leírása

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Tengelyek / Tengelyek - Ez rontja a stabilitást, befolyásolja a helyes működést. Túlzott elmozdulás a rögzítőkhöz képest

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

2. HIBA

Vizsgált részegység

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Tengelyek / Tengelyek

Hiba leírása

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Tengelyek / Tengelyek - Ez rontja a stabilitást, befolyásolja a helyes működést. Túlzott elmozdulás a rögzítőkhöz képest

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

3. HIBA

Vizsgált részegység

Környezetterhelés / A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések / Folyadékszivárgások

Hiba leírása

Környezetterhelés / A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések / Folyadékszivárgások - Nagyon súlyos kockázatot jelentő, tartós cseppképződés

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

4. HIBA

Vizsgált részegység

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Hátsó rendszámtábla-világítás / Állapot és üzemképesség

Hiba leírása

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Hátsó rendszámtábla-világítás / Állapot és üzemképesség - A fényforrás hibás (Egy pontos fényforrás)

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

5. HIBA

Vizsgált részegység

Emisszió vizsgálat minősítése

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 4. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 227309 (2023.09.04. 18:31).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,ccd3d958-388b-4980-81d3-c0db7dcac283

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2023.05.23.

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	-

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	AUDI
Kereskedelmi leírás	AUDI A3
Típusjel	8P
EK típus-jóváhagyási szám	e1*2001/116*0217*04
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	2004

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	BKC
Motorkód	BKC
Hengerűrtartalom	1 896 cm³
Teljesítmény	77 kW
Üzem mód	Diesel
Üzemanyag	Gázolaj
Környezetvédelmi osztály	10

Sebességváltó **0 - Fokozatváltó (5 fokozat)**

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	06 - Kék
Jármű jelleg	Ferdehátú limuzin
Együttes tömeg	1 855 kg
Saját tömeg	1 364 kg
Szállítható személyek száma	5
Ülések száma vezetővel	5
Összkerékajítás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

AZONOSÍTOTT HIBÁK

1. HIBA

Vizsgált részegység

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Első és hátsó helyzetjelző lámpák, oldalsó szélességjelző lámpák, hátsó méretjelző lámpák és nappali menetlámpák / Kapcsolók

Hiba leírása

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Első és hátsó helyzetjelző lámpák, oldalsó szélességjelző lámpák, hátsó méretjelző lámpák és nappali menetlámpák / Kapcsolók - A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek. A hátsó helyzetjelző és oldalsó szélességjelző lámpák bekapcsolt fényszóró mellett kikapcsolhatók

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

2. HIBA

Vizsgált részegység

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Fényszórók / Beállítás

Hiba leírása

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Fényszórók / Beállítás - A fényszóró beállítása a követelményekben1 megállapított határokon kívül esik

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

3. HIBA

Vizsgált részegység

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Irányjelző és vészvillogó lámpák / Állapot és üzemképesség

Hiba leírása

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Irányjelző és vészvillogó lámpák / Állapot és üzemképesség - Helytelen szerelés / elektromos kapcsolás nem megfelelő / nem jóváhagyott / sérült/deformált / darabszám nem megfelelő / színeltérés/fakult

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

4. HIBA

Vizsgált részegység

Emisszió vizsgálat minősítése

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

5. HIBA

Vizsgált részegység

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Irányjelző és vészvillogó lámpák / Állapot és üzemképesség

Hiba leírása

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Irányjelző és vészvillogó lámpák / Állapot és üzemképesség - Helytelen szerelés / elektromos kapcsolás nem megfelelő / nem jóváhagyott / sérült/deformált / darabszám nem megfelelő / színeltérés/fakult

Hiba minősítése

KOMOLY HIÁNYOSSÁG

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 4. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 227296 (2023.05.23. 12:10).


VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,ed184455-c23d-478d-9cd7-1b2f69306ebb

FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállás
2023.05.23.	227 296
2023.09.04.	227 309
2023.11.08.	227 324

Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

Az adatszolgáltatás időpontja: 2024.07.23. 15:40:45